

Lębork, dnia 2022.08.11

Protokół
z kontroli wprowadzenia nowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez Sta-
rostę Lęborskiego pismem nr K.7121.63.2022.ZK

Kontrolę przeprowadzono na podstawie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784).

W trakcie kontroli stwierdzono, iż wykonana organizacja ruchu na ulicy Tysiąclecia w Łebie została wprowadzona niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu tj. załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.) wykonany próg spowalniający płytowy U-16b nie spełnia wymogów określonych w pkt. 8.1. Progi spowalniające, brak oznakowania wyniesionego przejścia dla pieszych oraz znak B-33 umieszczony przez progiem jest oklejony

Protokół sporządził
Zenon Kaczyński