Tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Powiecie Lęborskim

lp.	nazwa budynku/ budowli	przeznaczenie budynku/ budowli	rok budowy	czy budynek jest użytkowany? (TAK/NIE)	czy budynek jest przeznaczony do rozbiórki? (TAK/NIE)	czy jest to budynek zabytkowy, podlegający nadzorowi konserwatora zabytków?	suma ubezpieczenia (wartość)	rodzaj wartości (księgowa brutto - KB i odtworzeniowa - O)	lokalizacja (adres)	zabezpieczenia (znane zabezpieczenia p-poż i przeciw kradzieżowe) (2)	Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek			Opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku						powierzchnia użytkowa (w m²) (3)	ilość kondygnacji	czy budynek jest podpiwniczony?	czy jest wyposażony w windy? (TAK/NIE)
											mury	stropy	dach (konstrukcja i pokrycie)	konstukcja i pokrycie dachu	instalacja elektryczna	sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania	stolarka okienna i drzwiowa	instalacja gazowa	instalacja wentylacyjna i kominowa				
1. Starostwo Powiatowe																								
1	budynek biurowy + ogrodzenie	biura	1914	tak	nie	tak	6 040 000,00 zł	O	Lębork ul.Czołgistów 5	*gaśnice 29 szt.,system CCTV,monitoring,system sygnalizacyjny -wlamanie,urządzenie alarmowe SATEL CA-10,system alarmowe sygnalizacyjny*	cegła	ceramiczne na ostatniej kondygnacj drewniane	dachówka 2002 rok	dachówka 2002 rok	dobry	bardzo dobry	dobry	nie dotyczy	dobry	2131,51	3	tak	nie
2	budynek biurowy/lewe skrzydło/	biura	1914	tak	nie	tak	765 000,00 zł	O	Lębork ul.Czołgistów 5	*gaśnice 2 szt.*	cegła	drewniane	dachówka 2002 rok	dachówka 2002 rok	dobry	bardzo dobry	dobry	nie dotyczy	dobry	269,88	2	nie	nie
3	garaże	garaż	1960	tak	nie	nie	120 000,00 zł	O	Lębork ul.Czołgistów 5		cegła		papa	papa	dostateczny	dobry	dobry	nie dotyczy	dostateczny	64,3	1	nie	nie
4	wiata	na maszyny	1997	nie	tak	nie	27 744,00 zł	KB	Nowa Wieś Lęborska				metalowo-drewniane,eternit	metalowo-drewniane,eternit	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	205	1	nie	nie
5	magazyn	magazyn	1939	nie	tak	nie	9 308,00 zł	KB	Nowa Wieś Lęborska		cegła	drewniane	papa	papa	nie dotyczy	nie dotyczy	dy	nie dotyczy	nie dotyczy	97	2	tak	nie
6	budynek socjalny		1939	nie	tak	nie	23 927,00 zł	KB	Nowa Wieś Lęborska		cegła	drewniane	papa	papa	nie dotyczy	nie dotyczy	dy	nie dotyczy	nie dotyczy	280	2	nie	nie
7	budynek portierni		1970	nie	tak	nie	3 308,00 zł	KB	Nowa Wieś Lęborska		cegła	drewniane	papa	papa	nie dotyczy	nie dotyczy	dy	nie dotyczy	nie dotyczy	20	1	nie	nie
8	szklarnia		1984	nie		nie	31 113,00 zł	KB	Nowa Wieś Lęborska														
9	szklarnia		1984	nie		nie	33 237,00 zł	KB	Nowa Wieś Lęborska														
10	szklarnia		1984	nie		nie	27 105,00 zł	KB	Nowa Wieś Lęborska														
11	szklarnia		1984	nie		nie	34 756,00 zł	KB	Nowa Wieś Lęborska														
12	ogrodzenie		1984				13 309,00 zł	KB	Nowa Wieś Lęborska														
13	plac składowy		1984				71 057,00 zł	KB	Nowa Wieś Lęborska														
14	oświetlenie i urządzenia monitorujące przejazd kolejowo-drogowy		2012				97 348,12 zł	KB	Lębork Mosty														
	RAZEM						**7 297 212,12 zł**																
2. Dom Pomocy Społecznej Nr 1																								
1	Budynek służby zdrowia	mieszkalny	1908	TAK	NE	NE	6 963 000,00 zł	O	Ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork	*gaśnice proszkowe 22 szt., gaśnica dymowa typu F- 1 szt., hydranty wewnętrzne na każdej kondygnacji 2 punkty, 2 hydranty zewnętrzne, czujki pożaru - 2 szt., cała instalacja i centrala główna alarmu monitorowana przez firmę „JANTAR", przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru do stacji odbiorczej alarmów pożarowych SAP w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, żaluzje antywłamaniowe na parterze w otworach balkonowych, w kasie i w kartach, monitoring (21 szt. kamer), dozór pracowniczy całodobowy, ochrona i reagowanie na sygnały napadowe w obiekcie przez firmę „GEPARD SECURITY".*	cegła pełna	żelbeton, drewno	drewn., dachówka	dobry	dobry	dobry	dobry	nie dotyczy	dostateczny	1 550,80	3	TAK	NIE
2	Budynek kotłowny	mieszkalny	1991	TAK	NE	NE	7 210 000,00 zł	O			cegła kratówka	płyty kanałowe	stropodach kryty papą	dobry	dobry	dobry	dobry	nie dotyczy	dostateczny	1 605,40	3	TAK	TAK
3	Budynek kuchni i pralni	gospodarczy	1991	TAK	NE	NE	2 206 000,00 zł	O			cegła kratówka	płyty kanałowe	płyt. pref.pokryte papą	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dostateczny	742,60	1	TAK	TAK
4	Skład opału	gospodarczy	1991	NE	TAK	NE	2 547,67 zł	KB			cegła kratówka	płyty niewentyl.	płyt. pref.pokryte papą	dobry	dobry	dobry	dobry	nie dotyczy	dobry	333,30	1	NE	NE
5	Garaż z zapleczem	garażowanie samochodu	1991	TAK	NE	NE	392 000,00 zł	O			cegła kratówka	płyty niewentyl.	płyt. pref.pokryte papą	dobry	dobry	nie dotyczy	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	200,00	1	NE	NE
6	Linia NN i oświetlenie terenu	oświetlenie	1991	TAK	NE	NE	3 730,26 zł	KB						nie dotyczy	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy			NE	NE
7	Wiata	magazyn mebli ogrodowych	1992	TAK	NE	NE	74 000,00 zł	O			blacha	blacha	blacha	dobry	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	84,00	1	NE	NE
8	Garaż blaszak	garażowanie samochodu	1996	TAK	NE	NE	8 560,00 zł	KB			blacha	blacha	blacha	dobry	dobry	nie dotyczy	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	18,00	1	NE	NE
	RAZEM						**16 559 837,93 zł**																
3. Dom Pomocy Społecznej Nr 2																								
1	Budynek Główny	mieszkalny	przedwojenny	tak	nie	nie	4 681 000,00 zł	O	84-300 Lębork ul.I Armii WP 43	*monitorowana sygnalizacja alarmowa,p.pożarowa,sygnalizacja przeciwłamaniowa, gaśnice,hydranty*	cegła	na belkach sta.WPS	blachodachówka	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	1042	5	tak	tak
2	Budynek Nr2	mieszkalny	1974	tak	nie	nie	1 656 000,00 zł	O			cegła	typ klein	papa	jw	jw	jw	jw	jw	jw	368,65	2	nie	nie
3	Budynek prahna	hrabina	1974	tak	nie	nie	297 000,00 zł	O			cegła	typ klein	papa	dobre	jw	jw	jw	nie dotyczy	jw	151,45	parterowy	nie	nie
	RAZEM						**6 634 000,00 zł**																
4. Młodzieżowy Dom Kultury																								
1	MDK	działalność kulturalno-oświatowa	1973	tak	nie	nie	2 394 000,00 zł	O	Lębork, ul. Różyckiego 2	*okratowe okna-podpiwniczeniu oraz w części biurowej, szyby przeciwdłuczeniowe w podpiwniczeniu. Czujki i urządzenia alarmowe, dozór agencji ochrony- elektroniczna ochrona mienia. Na każdej kondygnacji ir pierniczy gaśnice.*	ściany żelbetonowe, ściany nadziemne, podpiwniczenia murowane.	konstrukcja żelbetonowa, gęsto żebrowa.	papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, papa asfaltowa perforowana, dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dn i Db. Kominy murowane-cegła klinkierowa.	dobre	dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	nie dotyczy	dobra	844,48	2	tak	nie
	RAZEM						**2 394 000,00 zł**																
5. Powiatowe Centurm Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych																								
1	Budynek szkolny "A"	szkoła	1976	tak	nie	nie	3 763 000,00 zł	O	Lębork, ul. Pionierów 16	*monitoring (czujniki i kamery, hydranty, gaśnice,żaluzje, kraty. Sygnał alarmowy przekazywany jest do firmy "Jantar"*	cegła	płyta betonowa	beton,papa	dobry	dobry	dobry	bardzo dobry	nie występuje	dobra	1922	4	podpiwniczony	NE
2	Budynek szkolny "B"	szkoła	1976	tak	nie	nie	3 728 000,00 zł	O	Lębork, ul. Pionierów 16	"	cegła	płyta betonowa	beton,papa	dobry	bardzo dobry	dobry	bardzo dobry	nie występuje	bardzo dobry	1904	2	niepodpiwniczony	NE
3	Budynek szkolny "C"	szkoła	1976	tak	nie	nie	1 044 000,00 zł	O	Lębork, ul. Pionierów 16	"	cegła	płyta betonowa	beton,papa	dobry	bardzo dobry	dobry	bardzo dobry	bardzo dobra	bardzo dobry	533,1	2	niepodpiwniczony	NE
4	Budynek rekreacyjny "D"	szkoła	1976	tak	nie	nie	597 000,00 zł	O	Lębork, ul. Pionierów 16	*gaśnica, monitoring (czujniki)*	cegła	nie dotyczy	wełpba stalowa, blacha	dobry	bardzo dobry	dobry	bardzo dobry	nie występuje	bardzo dobry	193,7	1	niepodpiwniczony	NE
5	Kotłownia	szkoła	1976	tak	nie	nie	232 000,00 zł	O	Lębork, ul. Pionierów 16	*hydrant, gaśnice,czujnik pożż.*	cegła	płyta betonowa	beton,papa	dobry	bardzo dobry	dobry	bardzo dobry	nie występuje	bardzo dobry	119	1	niepodpiwniczony	NE
6	Komin przemysłowy h=24 m	szkoła	1976	tak	nie	nie	19 174,00 zł	KB	Lębork, ul. Pionierów 16	*brak*	cegła	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	bardzo dobry			niepodpiwniczony	NE
7	Pawilon socjalny	warsztaty szkolne	1972	tak	nie	nie	900 000,00 zł	O	Lębork, ul.I Armii WP. 31	*gaśnica, monitoring (czujniki i kamery,sygnał alarmowy przekazywany jest do firmy Jantar)*	cegła	płyty betonowe	papa	dostateczny	dobry	dobry	bardzo dobry	nie występuje	bardzo dobry	462	1	niepodpiwniczony	NE
8	Budynek administracyjny	warsztaty szkolne	1975	tak	nie	nie	682 000,00 zł	O	Lębork, ul.I Armii WP. 31	*gaśnice,kraty, monitoring*	cegła	drewniane	dachówka	dostateczny	dobry	dobry	bardzo dobry	nie występuje	bardzo dobry	350	3	częściowo podpiwniczony	NE
9	Hala warsztatowa	warsztaty szkolne	1975	tak	nie	nie	3 236 000,00 zł	O	Lębork, ul.I Armii WP. 31	*gaśnice, hydrant, monitoring (czujniki i kamery,sygnał alarmowy przekazywany jest do firmy Jantar)*	cegła	drewniane	papa	dostateczny	dobry	dobry	bardzo dobry	nie występuje	bardzo dobry	1661	1	niepodpiwniczony	NE
10	Portiernia	warsztaty szkolne	1972	tak	nie	nie	31 000,00 zł	O	Lębork, ul.I Armii WP. 31	*gaśnice*	cegła	płyty betonowe	papa	dostateczny	dobry	dobry	bardzo dobry	nie występuje	bardzo dobry	16	1	niepodpiwniczony	NE
11	Garaż samochodowy	warsztaty szkolne	1975	tak	nie	nie	31 000,00 zł	O	Lębork, ul.I Armii WP. 31	*gaśnice,monitoring (czujniki i kamery,sygnał alarmowy przekazywany jest do firmy Jantar)*	cegła	drewniane	papa	dostateczny	dobry	dobry	dobry	nie występuje	bardzo dobry	40	1	niepodpiwniczony	NE
12	Magazyn materiałów	warsztaty szkolne	1965	tak	nie	nie	257 000,00 zł	O	Lębork, ul.I Armii WP. 31	*gaśnice, kraty,monitoring*	cegła	płyty korytkowe	papa	dostateczny	dobry	dobry	dostateczny	nie występuje	bardzo dobry	161	1	niepodpiwniczony	NE
13	Skład opałowy	warsztaty szkolne	1972	tak	nie	nie	128 000,00 zł	O	Lębork, ul.I Armii WP. 31	*gaśnice,*	beton	betonowe	papa	dostateczny	dobry	dobry	nie dotyczy	nie występuje	bardzo dobry	80	1	niepodpiwniczony	NE
14	Budynek spawalni	warsztaty szkolne	1969	tak	nie	nie	126 000,00 zł	O	Lębork, ul.I Armii WP. 31	*gaśnice,monitoring (czujniki i kamery,sygnał alarmowy przekazywany jest do firmy Jantar)*	cegła	drewniany	papa	dostateczny	dobry	dobry	bardzo dobry	nie występuje	bardzo dobry	79	1	niepodpiwniczony	NE
15	Wypożyczalnia narzędzi	warsztaty szkolne	1969	tak	nie	nie	72 000,00 zł	O	Lębork, ul.I Armii WP. 31	*gaśnice, kraty,monitoring (czujniki i kamery,sygnał alarmowy przekazywany jest do firmy Jantar)*	cegła	drewniany	papa	dostateczny	dobry	dobry	dostateczny	nie występuje	bardzo dobry	45	1	niepodpiwniczony	NE
16	Hala warsztatowa	warsztaty szkolne	1975	tak	nie	nie	2 679 000,00 zł	O	Lębork, ul.I Armii WP. 31	*gaśnice, hydrant*	cegła	płyty betonowe	papa	dostateczny	dobry	dobry	dostateczny	nie występuje	bardzo dobry	1375	1	niepodpiwniczony	NE
	RAZEM						**17 525 174,00 zł**																
6. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza																								
1	Budynek mieszkalny		1902	NE	NE	NE	5 799 000,00 zł	O	Lębork ul. Gdańska 40	*Gaśnice 5, hydranty 6, kraty w oknach, dozór elektroniczny, firma JANTAR*	z cegły	drewniane	konstrukcja drewniana pokryta blachodachówką	Dobry	Dobry	Dobry	Dobry	Bardzo dobry	Dobry	1872	3	częściowo	NE
2	Budynek gospodarczy		1902	NE	NE	NE	255 000,00 zł	O	Lębork ul. Gdańska 40		z cegły	drewniane	konstrukcja drewniana pokryta papą	Dobry	Dobry	Nie dotyczy	Dostateczny	nie dotyczy	Dobry	160	1	częściowo	NE
3	Garaż		1902	NE	NE	NE	298 000,00 zł	O	Lębork ul. Gdańska 40		z cegły	drewniane	konstrukcja drewniana pokryta papą	Dobry	Dobry	Nie dotyczy	Dostateczny	nie dotyczy	Dobry	160	1	częściowo	NE
4	Mieszkanie			TAK	NE	NE	148 394,40 zł	KB	Lębork ul. Gdańska 6a/13	*gaśnica*				Dobry	Dobry	Nie dotyczy	Dobry	Dobry	Dobry	43,56		TAK	NE
5	Budynek	mieszkalny	1926	TAK	NE	NE	5 445 000,00 zł	O	ul. Okrzei 15, Lębork	*Drzwi frontowe aluminiowe, dwa zamki. W oknach pięnie kraty. Drzwi w piwnicy metalowe, zamek z rygiem. Dwa pary drzwi plastikowych - zamki z sygiem, okno odżymające. Trakty komunikacyjne oddzielone drzwami stalowymi p.poż. – szt 6. Drzwi do warsztatu metalowe z 2 zamkami patentowymi.Awaryjne lampy oświetlenowe na każdym piętrze.Hydranty szt.5, gaśnice szt.20*	nośne zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej	nad piwnicami oraz parterem, Acermana 18cm, pozostałe drewniane	konstrukcja drewniana, 2-spadowa, kryty dachówką	Dobry	Dobry	Dobry	Dobry	Bardzo dobry	Bardzo dobry	1 757,82	3	TAK	NE
6	Budynek	pralnia	1960	TAK	NE	NE	180 000,00 zł	O	ul. Okrzei 15, Lębork	*Drzwi metalowe z pojedynczym zamkiem - szt. 2, metalowe 2 skrzydłowe z zasuwą i kłódką szt.1, drzwi drewniane- szt. 3 z zamkiem patentowym. Zamontowany alarm, kraty w oknach.Gaśnica szt.1*	nośne zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej	betonowe, ocieplone	żelbetonowa z prefabrykatów, papa asfaltowa	Dobry	Dobry	Dobry	Dobry	nie dotyczy	Bardzo dobry	96,80	1	NIE	NE
7	Budynek	gospodarczy - garaż	1985	TAK	NE	NE	172 000,00 zł	O	ul. Okrzei 15, Lębork	*Drzwi metalowe (garażowe) z automatycznym otwieraniem "Hormas", zamontowany alarm, gaśnica szt.1*	nośne zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej	brak	konstrukcja stalowa, blacha trapezowa, powlekana	Dobry	Dobry	Dobry	Dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	88,05	1	NIE	NE
	RAZEM						**12 297 394,40 zł**																
7. Powiatowy Urząd Pracy																								
1	Budynek administracyjny	budynek użyteczności publicznej	1905	tak	nie	nie	2 670 000,00 zł	O	84-300 Lębork, ul. Gdańska 35	*alarm zainstalowany wpomieszczeniach biurowych na parterze i I piętrze oraz holach, sygnalizatory zewnętrzne optyczno-akustyczne, okna na parterze okratowane, monitoring obiektu, budynek wyposażony jest wgaśnice, wyrki ewakuacyjne i koce gaśnicze, system telewizji przemysłowej - 3 kamery wpomieszczeniach wewnątz budynku*	cegła	płyta żerańska	papa termozgrzewalna	bardzo dobra	bardzo dobra	dobra	bardzo dobra	dobra	dobra	942 m2	3	tak	nie
2	Garaże	garaże, pomieszczenia gospodarcze	1905	tak	nie	nie	191 000,00 zł	O	84-300 Lębork, ul. Gdańska 35	*centrala alarmowa - 5 czujek wewnętrznych, 1 czujka zewnętrzna objęte monitoringiem*	płyty betonowe	płyty betonowe	papa termozgrzewalna	bardzo dobra	dobra	nie dotyczy	dobra	nie dotyczy	nie dotyczy	97,5 m2	1	nie	nie
	RAZEM						**2 861 000,00 zł**																
8. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka																								
1	Budynek szkoły	SZKOŁA	1920	TAK	NE	NE	2 520 000,00 zł	O	84-300 Lębork ul.M.Reja 18	*gaśnice, hydranty, kraty na parterze*	TAK	BETON	BETON	DOBRA	B.DOBRA	B.DOBRA	DOBRA	DOBRA	B.DOBRA	1287,46	3	TAK	NE
2	Budynek internatu	INTERNAT/SZKOŁA	1940	TAK	NE	NE	7 090 000,00 zł	O	84-300 Lębork ul. Pl. Piastowski 6	*gaśnice, hydranty, kraty na parterze*	TAK	BETON	BETON	DOBRA	B.DOBRA	B.DOBRA	B.DOBRA		B.DOBRA	2470,13	4	TAK	NE
3	BUDYNEK SALA GIMNAST.	SALA GIMNASTYCZNA	2009	TAK	NE	NE	2 512 000,00 zł	O	84-300 LĘBORK, UL. M.REJA 18	*GAŚNICE, HYDRANTY*	TAK	BETON	LEKKA BLASZANA	DOBRA	B.DOBRA	B.DOBRA	B.DOBRA		B.DOBRA	815	1	TAK	TAK
	RAZEM						**12 122 000,00 zł**																
9. Zarząd Dróg Powiatowych																								
1	Budynek administracyjny		1969	tak	Nie	Nie	737 000,00 zł	O	Lębork, ul. Pionierow 10	*monitoring*	gazobeton, cegła	płyty kanałowe,	papa termozgrzewalna na lepiku							260,1	2	częściowo	nie
2	Portiernia		1969	tak	Nie	Nie	14 000,00 zł	O	Lębork, ul. Pionierow 10	*monitoring*										8,9	1		
	RAZEM						**751 000,00 zł**																
10. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa																								
1	budynek D	pracownie	1906	tak	nie	nie	1 104 000,00 zł	O	Lębork, ul.Warszawska 17	*Gaśnice ABC szt 18, hydranty szt 16 dozór elektroniczny całodobowy z zygnałem odbieranym w firmie ARES w Lęborku, kraty w oknach parteru i ojęłowo na piętrach budynków , instalacja odgromowa*	cegła	stalowo ceramiczne	drewniana/dachówka	b.dobry	dobry	b.dobry	b.dobry	b.dobry	dobra	564	4	tak	nie
2	budynek A	sale lekcyjne	1906	tak	nie	nie	4 572 000,00 zł	O	Lębork, ul.Warszawska 17		cegła	stalowo ceramiczne	drewniana dachówka	b.dobry	dobry	b.dobry	b.dobry	nie dotyczy	dobra	2335	4	tak	nie
3	budynek C	sala gimnastyczna	1979	tak	nie	nie	1 860 000,00 zł	O	Lębork, ul.Warszawska 17		konstrukcja żelbetowa wypełniona cegłą	stalowo ceramiczne (płyty żeran)	stropodach pokryty papą	dobry	dobry	b.dobry	b.dobry	nie dotyczy	b.dobra	950	2	nie	nie
4	budynek E	sale lekcyjne	1984	tak	nie	nie	302 000,00 zł	O	Lębork, ul.Warszawska 17		cegła	stalowo ceramiczne(blacha)	stropodach pokryty papą	zły	dostateczny	zły	zły	nie dotyczy	dobra	154	2	tak	nie
5	budynek F	administracyjno-dydaktyczny	1987	tak	nie	nie	3 564 000,00 zł	O	Lębork, ul.Warszawska 17		cegła	płyty żerańskie	stropodach pokryty papą	dostateczny	dobry	b.dobry	b.dobry	b.dobry	dobra	1820	4	tak	nie
6	budynek G	sala gimnastyczna	1990	tak	nie	nie	3 017 000,00 zł	O	Lębork, ul.Warszawska 17		cegła , gazobeton	strunobetonowe wypełnione płytą kanałową	stropodach pokryty papą	b.dobry	dobry	b.dobry	b.dobry	b.dobry	b.dobra	1541	1,5	nie	nie
	RAZEM						**14 419 000,00 zł**																
11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1																								
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. STEFANA ZEROMSKIEGO	SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA	1928	Tak	Nie	Tak	7 824 000,00 zł	O	84-300 Lębork, ul. Dygasińskiego 14	*Szkoła wyposażona w gaśnice, hydronetki,głębne drzwi zabezpieczone trzema zamkami,parter okratowany,zamontowany alarm,oświetlenie tarasu szkoły,zamontowany gitbery wyłącznik prądu.P-POŻ,szkoła jest w trakcie rozbudowy instalacji wodociągowej z hydrantami wewnętrznymi*	cegła czerwona	ackermana	Konstrukcja drewniana,impregnowana,kryta dachówką ceramiczną z wkazem dachowym	Bardzo dobry	Bardzo dobry	wodociągowa-dobra,centralnego ogrzewania-do remontu	Częściowo bardzo dobra, częściowo do wymiany	Bardzo dobry	Bardzo dobry	3 996	4	Tak	Nie
	RAZEM						**7 824 000,00 zł**																
12. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2																								
1	ZSO Nr 2 w Lębork	szkoła	1936	Tak	Nie	Nie	5 600 000,00 zł	O	84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1	*Gasnice proszkowe szt. 11, krat w oknach, monitoring- część doby, kamery*	cegła	beton	ceramiczny							2860	2		
	RAZEM						**5 600 000,00 zł**																
13. Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych																								
1	Budynek szkoły z salą łącznie 5 budynków połączonych holem	dążęcia dydaktyczne	1939 (modernizacja - 2012)	tak	nie	tak	22 557 000,00 zł	O	84-300 Lębork ul.Marcinkowskiego 1	*przeciwpożarowe /S1 gaśnic, 3 hydranty wewnętrzne; przeciwpożarowe: kraty w oknach, monitoring 24 godz., system alarmowy (agencja ochrony, część doby)*	cegła klinkiewowa/czerwona	ceramiczne	dachówka z wyjątkiem holu głównego pokrytego blachą termozgrzewalną	bardzo dobry	dobra	dobra	dostateczna	nie dotyczy	dobra	11520	2 z wyjątkiem holu głównego	3 budynki tak, pozostałe 2 częściowo	nie
2	Hala sportowa	j.w.	1939	tak	nie	tak	4 444 000,00 zł	O			cegła klinkiewowa/czerwona	ceramiczne	dachówka/blacha	bardzo dobry	dobra	dobra	dobra	nie dotyczy	dobra	1442	1	częściowo tak	nie
	RAZEM						**27 001 000,00 zł**																
						RAZEM	**133 555 615,45 zł**																