











Rodzaj wyrobu			Okno	Okno	Okno	Okno	Okno
Oznaczenie			O4/1	O5/1	O6/1	O7/0	O8/0
Schemat							
Wym. [cm]	Światło otworu	S <sub>o</sub>	175	140	150	235	200
		H <sub>o</sub>	285	130	85	170	135
Ilość szt. na kond.	Piwnica		-	-	-	-	-
	Parter		25	1	1	5	8
	I Piętro		-	-	-	-	-
	II Piętro		-	-	-	-	-
	Poddasze/Dach		-	-	-	-	-
	Razem		25	1	1	5	8
Uwagi			Istniejące okna PCV nie podlegające wymianie	Istniejące okna PCV nie podlegające wymianie	Istniejące okna PCV nie podlegające wymianie	Istniejące okna z profili stalowych podlegające wymianie na nowe z PCV	Istniejące okna z profili stalowych podlegające wymianie na nowe z PCV
Rodzaj wyrobu			Drzwi	Drzwi	Drzwi	Drzwi	Drzwi
Oznaczenie			Dz3/0	Dz4/0	Dz5/1	Dz6/1	Dz7/0
Schemat							
Wym. [cm]	Światło otworu	S <sub>o</sub>	175	170	145	240	175
		H <sub>o</sub>	260/355	195	230	265/350	265
Ilość szt. na kond.	Piwnica		-	-	-	-	-
	Parter		1	1	1	1	1
	I Piętro		-	-	-	-	-
	II Piętro		-	-	-	-	-
	III Piętro		-	-	-	-	-
	IV Piętro		-	-	-	-	-
	Razem		1	1	1	1	1
Uwagi			Istniejące drzwi z profili stalowych z wypełnieniem drewnianym, podlegające wymianie na nowe z ciepłego aluminium, dwuskrzydłowe, częściowo przeszklone	Istniejące drzwi z profili stalowych z wypełnieniem drewnianym, podlegające wymianie na nowe z ciepłego aluminium, dwuskrzydłowe	Istniejące drzwi nie podlegające wymianie	Istniejące drzwi nie podlegające wymianie	Istniejące drzwi stalowe podlegające wymianie na nowe z ciepłego aluminium, częściowo przeszklone