

**ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW I EKSPERTÓW SĄDOWYCH
POMORZA ŚRODKOWEGO**

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH

CZŁONEK PZMot, WSPÓŁPRACUJE Z EUROTAX, AUDA TEX, SSH, INFOEXPERT



76-200 Słupsk ul. Paderewskiego 5

tel: 0-660-450-778

mel stacijabonat@tlen.pl

Uprawniony rzeczoznawca:

mgr inż. Waldemar BONAT

Lista Ministerstwa Infrastruktury RS 001295 nr 5762
Rzecznik Techniki Samochodowej i Maszyn PZM, SIMP
Zaliczony w poczet biegłych Sądu Okręgowego w Słupsku
Biegły Skarbowy

OPINIA TECHNICZNA

Numer : **Sl. - 68/17**

Data : 22.03.2017r.

Zakres opinii : Określenie wartości rynkowej samochodu :
SKODA FELICJA o nr rej. SGF0421

Zleceniodawca : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ nr 1.
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork
NIP : 8431396998

Zlecenie : z dnia 14.03.2017r. Nr AG.260.8.2017r.

SŁUPSK

- 2 -

I. **Podstawowe dane techniczne samochodu :**

- rodzaj pojazdu	samochód ciężarowy
- marka	SKODA
- typ, model	FELICIA PICK UP
- nr rejestracyjny	SGF02421
- numer ewidencyjny	TMBEFF673VX398226
- barwa nadwozia	czerwona
- pojemność	1289 cm ³ / niskoprzęsny
- rok produkcji	1996
- stan licznika	55186 km / odczytany
- ilość miejsc	
- skrzynia biegów	manualna
- masa całkowita	1510 kg
- ładowność	575 kg
- data I rejestracji / w kraju	22.11.1996r.

II. **Uwagi :**

- pojazd zbadano w m. Lębork – w dniu 18.03.17r.
- nie stwierdzono ingerencji w polach numerowych identyfikujących pojazd
- samochód bez aktualnych badań technicznych
- nie stwierdzono ingerencji w pola numerowe pojazdu

III. **Ocena stanu technicznego pojazdu :**

I. Nadwozie i podwozie :

1. Nadwozie : typu PICKUP (z zabudową typu hardtop).

Nadwozie ze śladami przeprowadzanych wcześniejszych napraw, występuje miejscowo pod powłoką lakierniczą warstwa szpachlu .

Rama i wzmocnienia płyty podłogowej skorodowane z ubytkami materiału

Dolne płaszczyzny błotników, poszyc bocznych drzwi z ogniskami korozji (pęcherze korozji z ubytkiem materiału).

Pozostałe podzespoły nadwozia przedstawiają typowe zużycie eksploatacyjne wynikające z przebiegu i lat eksploatacji.

2. Wposażenie i osprzęt :

Charakteryzuje się zużyciem ponadnormatywnym. Ponadto stwierdzono:

- fotele starszej konstrukcji z odkształceniami
- tapicerka obszyć foteli ze znacznymi wytarciami i odbarwieniami
- szkła reflektorów zmatowiałe
- uszczelki gumowe zmurszałe

Oprzysiężowanie nie wykazuje uszkodzeń, lecz ich długotrwała eksploatacja nie daje gwarancji pełnej sprawności technicznej.

Podwozie: Podwozie dwu osiowe.

Gniazda mocujące podzespoły podwozia i ich osadzenia znacznie skorodowane, nie dają gwarancji bezpieczeństwa.

Podzespoły i elementy zawieszenia o znacznym stopniu skorodowane a przewody i tuleje gumowe zmurszałe. Po mimo braku widocznych zewnętrznych uszkodzeń większości wymagają wymiany.

3. Silnik :Trudności w uruchomieniu . Nierównomierna praca silnika.

- duże zadymienie spalin przy rozgrzanym silniku
 - wyciek oleju przez uszczelnienie wału korbowego
- Osprzęt silnika o zużyciu eksploatacyjnym wynikającym z lat eksploatacji.

4. Osprzęt i wyposażenie :


Kompletne, sprawne technicznie, zgodne z wyposażeniem dla danej marki i typowi pojazdu jak również z przepisami i wymogami stawianymi pojazdom.

- akumulator zużyty

Ogumienie:

Dębica : 165/70R13 sztuk 4 zużyte w 30 % + zapas

IV. Zdjęcia





V. Wartość pojazdu

- bazowa wartość rynkowa pojazdu $W = 1.450,00$ zł. brutto.
- korekty różne - 10 %
- wartość po uwzględnieniu korekt **$W_p = 1.300,00$ zł. brutto**

Na podstawie badania przedmiotowego stanu technicznego pojazdu
zostaje wydana następująca opinia.

Samochód poddany ocenie wyłączony z znaczny okres z eksploatacji - nie posiada aktualnych badań technicznych. o zużyciu eksploatacyjnym, wynikającym z przebiegu i okresu eksploatacji. Na podstawie wyceny wg. systemu „INFO-EKSPERT”, SRTSiRD i notowaniami na rynku krajowym, oraz z uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego jak i doświadczeniem własnym, określa się **wartość samochodu osobowego SKODA Felicia PICKUP nr rej SGF0421 i nr identyfikacyjnym TMBEFF673VX398226 w dniu badania na 1.300,00 zł brutto. (jeden tysiąc trzysta złotych brutto).**

Sporządzono w 2 egz.

Słupsk 22.03.2017rok.

Rzecznawca

Wartość opiniowanego pojazdu, na dzień wykonania opinii określono na podstawie:

- notowań rynkowych pojazdów 03/2017
- systemu obliczeniowego „INFO-EKSPERT” SRTSiRD
- wykorzystania korekt mających wpływ na wartości pojazdu
- doświadczeniem własnym