



Lębork, dnia 03 stycznia 2017r.

[Handwritten signature]

DECYZJA Nr /2017

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 603 z późn. zm) oraz art. 104, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, stwierdzonymi podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych, przeprowadzonych w dniu 22 i 23 listopada 2016r. w budynkach Starostwa Powiatowego w Lęborku, zlokalizowane przy ul. Czołgistów 5,

nakazuje się

Starostwu Powiatowemu w Lęborku,

wykonanie w ustalonym terminie, niżej wymienionych obowiązków dotyczących budynków należących do Powiatu Lęborskiego, zlokalizowane przy ul. Czołgistów 5 tj.

1. Zabezpieczyć przed zadymieniem klatki schodowe w budynku głównym administracyjnym, w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015r, poz. 1422) **lub** zastosować inne rozwiązania stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo – rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Termin wykonania: do 31 grudnia 2018r.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz.191 z późn. zm.) **§ 3, § 16 ust.1, ust. 2 pkt. 5, ust.3, § 45** rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

2. Zamontować w budynku głównym administracyjnym hydranty wewnętrzne 25 z węzłem półsztywnym do wewnętrznego gaszenia pożaru, zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeprowadzić badania na wydajność i ciśnienie w celu dopuszczenia do ich użytkowania oraz oznakować ich lokalizację znakami zgodnymi z Polską Normą **lub** zastosować rozwiązania zamienne wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnione z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu

Termin wykonania: do 31 grudnia 2018r.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz.191 z późn. zm.), **§1, § 2 ust. 1 pkt.9, § 3, § 4 ust 2 pkt 4 lit b, § 18 ust.1 pkt.1,ust.2, § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b, § 20 ust. 3** rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

3. Zainstalować w budynku administracyjnym (z garażami) przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony przy wejściu głównym do budynku lub przy złączu kablowym dla budynku. Następnie po zainstalowaniu należy oznakować jego lokalizację znakiem bezpieczeństwa zgodnie z Polską Normą oraz przeprowadzić próby i badania potwierdzające

prawidłowość jego działania. Przeciwpowarowy wylacznik pradu powinien byc wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpowarowych.

Termin wykonania: do 31 grudnia 2017r.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpowarowej (Dz. U. z 2016 r. poz.191 z poz. zm.) oraz § 3, § 4 ust 2 pkt. 2, pkt 4 lit b rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpowarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz.719).

4. Sporzadzic Instrukcje Bezpieczenstwa Powarowego dla budynku administracyjnego (z garazami), zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpowarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719) oraz umiejscowic ja w miejscu dostepnym dla ekip ratowniczych.

Termin wykonania: do 31 grudnia 2017r.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 5 i pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpowarowej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 191 z poz. zm.), § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpowarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

5. Zaktualizowac Instrukcje Bezpieczenstwa Powarowego opracowan dla budynku glownego administracyjnego, zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpowarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719) oraz umiejscowic ja w miejscu dostepnym dla ekip ratowniczych.

Termin wykonania: do 31 sierpnia 2017r.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 5 i pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpowarowej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 191 z poz. zm.), § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpowarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

UZASADNIENIE

W dniach 22 i 23 listopada 2016r. przeprowadzono czynnosci kontrolno – rozpoznawcze w budynkach Starostwa Powiatowego w Lęborku, zlokalizowane przy ul. Czolgistow 5. Zakresem czynnosci byla m.in. kontrola przestrzegania przepisow przeciwpowarowych. Podczas czynnosci kontrolnych zostal sporzadzony protokol ustalen z czynnosci kontrolno – rozpoznawczych znak PR.5580.45.1.2016.PKo. W dniu 29 listopada 2016r. do Starostwa Powiatowego w Lęborku zostalo wyslane pismo znak PR. 5580.45.2.2016.PKo, z prosba o przedstawienie informacji o wysokosci budynku glownego administracyjnego oraz budynku administracyjnego (z garazami). Odpowiedzi na ww. pismo udzielono w dniu 12 grudnia 2016r. pismem znak OR.1710.01.2016.DM.

W dniu 14 grudnia 2016r. zostalo wszczete postepowanie administracyjne, w zwiazku ze stwierdzonymi nieprawidlowosciami w kontrolowanym budynku. Pismo zawiadamiajace wszczecie postepowania administracyjnego zostalo odebrane w dniu 15 grudnia 2016r. W zawiadomieniu o wszczecie postepowania poinformowano o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, uzyskania wyjasnien w sprawie, skladać wnioski i zastrzezenia. Ponadto poinformowano, ze strona postepowania ma prawo do czynnego udzialu w kazdym stadium postepowania, a w szczegolnosci ma prawo wgladu w akta sprawy, sporzadzania z nich notatek, kopii lub odpisow. Prawo to przysluguje rowniez po zakonczeniu postepowania. Powyzsze wynika z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z poz. zm.). W dniu 22 grudnia 2016r. wplynelo pismo znak BZ.5540.5.2016, w ktorym to piśmie przedstawiono terminy na usuniecie nieprawidlowosci. Okreslone przez strone terminy, sa dla tut. Organu zbyt rozciagniete w czasie. Czesc obowiazkow takich jak wykonanie czy tez aktualizacja Instrukcji Bezpieczenstwa Powarowego moze byc wykonana w czasie krótszym niz okres 2 lat zaproponowany przez strone, w przypadku zapewnienia odpowiednich warunkow ewakuacji z budynku glownego administracyjnego zaproponowany okres 4 lat rowniez jest zbyt dlugi, majac na uwadze to, ze nie zapewnienie odpowiednich warunkow ewakuacji z budynku stanowi wg. przepisow jeden z elementow uznajacych budynek za zagrazajacy zyciu ludzi.

Zgodnie z zapisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpowarowej (Dz. U. z 2016r. poz.191 z poz. zm.) uzytkownik budynku ponosi odpowiedzialnosc za naruszenie przepisow przeciwpowarowych. Natomiast w art. 4 ust. 1 i ust. 1a ww. ustawy zapisano, iz wlasciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniajac ich ochronę przeciwpowarowa, jest obowiazany:

- 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- 2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
- 3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
- 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
- 5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
- 6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
- 7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa powyżej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku, gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Na podstawie zabranego materiału dowodowego stwierdzono, że budynki ze względu na sposób użytkowania został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (z pomieszczeniami PM), wpisane do rejestru zabytków pod pozycją A-1715. Wg. Przedstawionej do wglądu książki obiektu budowlanego budynku głównego administracyjnego pow. zabudowy wynosi 1529,0 m², pow. użytkowa – 2121,5 m², kubatura – 21408 m³, ilość kondygnacji nadziemnych – 3, ilość kondygnacji podziemnych – 1. Natomiast w książce obiektu budowlanego budynku administracyjnego (z garażami) zapisano: pow. zabudowy wynosi 201,25 m², pow. użytkowa – 269,88 m², kubatura – 1616,83 m³, ilość kondygnacji nadziemnych – 2. Wg. przedstawionej informacji w piśmie znak OR.1710.01.2016.DM z dnia 12 grudnia 2016r. wysokość budynku głównego administracyjnego wynosi 18,35 m, natomiast wysokość budynku administracyjnego (z garażami) wynosi 10,9 m.

W związku z powyższym stwierdzono w kontrolowanych budynkach nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych tj.

1. W budynku głównym administracyjnym nie zabezpieczono przed zadymieniem klatek schodowych ewakuacyjnych Brak właściwego obudowania, zamknięcia klatek schodowych jak również nie wyposażenia w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu może się przyczynić do utrudnień podczas prowadzonej ewakuacji ludzi z ludzi z poszczególnych kondygnacji. Zgodnie z § 16 ust. 1, ust 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) zwane dalej Rozporządzeniem MSWiA użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi. Podstawą do stwierdzenia, że w budynku występują warunki zagrażające życiu ludzi nie zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno – budowlanych, w sposób w nich określony. Zgodnie z § 245 pkt.2 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015r, poz. 1422) zwanego dalej rozporządzeniem MI w budynku średniowysokim zawierającym strefę pożarową ZL III, należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA, urządzenia przeciwpożarowe (którym w tym przypadku są urządzenia oddymiające) w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. W przypadku, gdy te rozwiązania nie mogą zostać spełnione należy wziąć pod uwagę zapis § 16 ust. 2 pkt. 5 Rozporządzenia MSWiA, który należy rozpatrywać w kontekście zapisów § 207 ust. 2 Rozporządzenia MI, który daje możliwość podjęcia działań zgodnych z § 2 ust. 3a tegoż rozporządzenia, polegających na spełnieniu wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż podany w tym rozporządzeniu stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej sporządzonej przez właściwą jednostkę badawczo - rozwojową lub rzeczoznawcę budowlanego oraz rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w tym przypadku z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Rozporządzenia MI dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego ekspertyza, o której mowa powyżej, podlega również uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

2. W budynku głównym administracyjnym nie zamontowano hydrantów wewnętrznych do wewnętrznego gaszenia pożaru. Brak hydrantów wewnętrznych jak również brak zasięgu istniejących hydrantów przyczynić się może szybszego rozprzestrzeniania się powstałego pożaru. Używając hydrantów wewnętrznych, pożar można ugasić w zarodku i nie dopuścić do dalszego rozprzestrzenienia się ognia na dalsze części budynku. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia MSWiA hydranty 25 z wężem półsztywnym muszą być stosowane na każdej kondygnacji w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (budynki użyteczności publicznej) o powierzchni przekraczającej 200 m² w budynku średniowysokim. Wysokość zaworów odcinających hydranty wewnętrzne należy montować na wysokości 1,35 +/- 0,1 m od poziomu podłogi. Ponadto zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie musi obejmować całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub budynku z uwzględnieniem długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach oraz efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych tj. 3 m w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, znajdujących się w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej – przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych (podstawa prawna: § 20 ust. 3 Rozporządzenia MSWiA). Po zamontowaniu hydrantów zgodnie z § 3 ust. 2, ust. 3, ust. 4, § 4 ust 2 pkt 4 lit b Rozporządzenia MSWiA należy poddać zainstalowane hydranty przeglądowi technicznemu na wydajność i ciśnienie oraz oznakować ich lokalizację. Zgodnie z § 22 w/w rozporządzenia minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi dla hydrantu 25 – 1,0 dm³/s, natomiast ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno być nie mniejsze niż 0,2 MPa uwzględniając zastosowaną średnicę dyszy prądownicy. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA urządzenia przeciwpożarowe (w tym przypadku jest hydranty wewnętrzne) w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. W przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku m.in. do hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym (podstawa prawna: § 1 ust.2 Rozporządzenia MSWiA).

3. W budynku administracyjnym (z garażami) nie zainstalowano przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku, spowodować może opóźnienie akcji ratowniczo – gaśniczej ze względu na instalację elektryczną, w której płynie prąd elektryczny i do czasu wyłączenia prądu elektrycznego w budynku utrudnione jest prowadzenie skutecznych działań gaśniczych. Zgodnie z § 4 ust 2 pkt 2 i pkt 4 lit b Rozporządzenia MSWiA, właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków wyposażają obiekt w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi i oznakowują ich lokalizację znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami. W budynku strefa pożarowa przekracza kubaturę 1000 m³, a w myśl § 183 ust 1 pkt 6 i ust 2 Rozporządzenia MI przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³. Jako, że w/w wyłącznik prądu jest urządzeniem przeciwpożarowym według § 3 ust 2 i ust 3 Rozporządzenia MSWiA należy poddawać go przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W związku z powyższym po zainstalowaniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy przeprowadzić próby i badania potwierdzające ich działanie przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia jak również należy oznakować jego lokalizację znakiem zgodnym z Polską Normą. Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA urządzenia przeciwpożarowe (którym w tym przypadku jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu) w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

4. Przedstawiona do wglądu Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, opracowana dla budynku głównego administracyjnego nie zawierała planu budynku dotyczącego piwnicy oraz nie zawierała informacji określającej ilości osób w poszczególnych pomieszczeniach. Natomiast dla budynku administracyjnego (z garażami) nie została opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Zgodnie z § 6 ust 1 Rozporządzenia MSWiA właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczone do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, których kubatura przekracza 1000 m³ – zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą m.in.:

- 1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
- 2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym;
- 3) sposób postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
- 4) sposób zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
- 5) warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
- 6) sposób zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
- 7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
- 8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
 - a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 - b) odległości od obiektów sąsiadujących,
 - c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 - d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 - e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 - f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 - g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
 - h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 - i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 - j) wskazania dojeżdż do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 - k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
- 9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Ponadto zgodnie z §6 ust 7 Rozporządzenia MSWiA, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej jak również instrukcja powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych. Dodatkowo art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016r. poz.191 z późn. zm.) mówi, że czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje tj. powinny posiadać tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, jak również osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

Mając na względzie troskę o zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach należy usunąć stwierdzoną nieprawidłowość.

W związku z powyższym postanowiono jak wyżej.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, ul. Sosnowa 2, za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, ul. Stryjewskiego 37, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Lęborku
[Signature]
mgr inż. Jan Drożdż

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe
ul. Czołgistów 5
84 – 300 Lębork
2. 2 x a/a