



INWENTARYZACJA SZKICOWA BUDYNKU NR 1 PRZY UL. WETERYNARYJNEJ W
LĘBORKU, DZIAŁKA NR 20/2 NR KW SL1L/00029641/7

LOKAL UŻYTKOWY NR 5 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 113,10 M²
RZUT PARTERU



RZUT PIWNIC
POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNE DO LOK NR 5 - 92,29 M²



RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
inż. Zenon Chmieleński
upr. Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego Nr 19/97
MOSTY, ul. Piaskowa 8, 84-300 LĘBORK
tel. 604 558 028, e-mail: chmielenskiz@poczta.onet.pl

10.14.2015