

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik:

Pełnomocnictwo numer: 3299/01/16
z dnia: 2016-01-18

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdańsk
tel.

Starosta Powiatu Lęborskiego
Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz.1396 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **31823 (41823N!) GSL_LEBORK_ALWOLNOSCI40** zlokalizowanej w miejscowości LĘBORK, AL.WOLNOŚCI 40. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. (Dz.U. z 2019r. poz.1396 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	9588
2.	4091
3.	4091
4.	9588
5.	9588
6.	4091

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾ Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	17°44'44.8" 54°32'26.3"	LTE 2100/ LTE 1800/ UMTS 900/ UMTS 2100/ GSM 900	22.8	9588	0	0/ 0/ 0/ 0/ 0
2.	17°44'44.8" 54°32'26.3"	LTE 2600	22.8	4091	0	1
3.	17°44'44.8" 54°32'26.3"	LTE 2600	22.8	4091	120	1
4.	17°44'44.8" 54°32'26.3"	UMTS 2100/ GSM 900/ LTE 1800/ UMTS 900/ LTE 2100	22.8	9588	120	0/ 0/ 0/ 0/ 0
5.	17°44'44.8" 54°32'26.3"	LTE 2100/ LTE 1800/ UMTS 900/ GSM 900/ UMTS 2100	22.8	9588	250	0/ 0/ 0/ 0/ 0
6.	17°44'44.8" 54°32'26.3"	LTE 2600	22.8	4091	250	1

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. a/a

2. adresat



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3251/2020/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 31823 (41823N!) GSL_LEBORK_ALWOLNOSCI40
Adres: LĘBORK, AL. WOLNOŚCI 40, Powiat Ięborski, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2020-08-04

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkSI! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości LĘBORK, AL. WOLNOŚCI 40.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 31823 (41823N!) GSL_LEBORK_ALWOLNOSCI40 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu na ostatnim piętrze budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	Ilość anten	Azymut [°]	Kąt pochyleń [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	LTE 2100/ LTE 1800/ UMTS 900/ UMTS 2100/ GSM 900	80010290v01 Kathrein	1	0	0/ 0/ 0/ 0/ 0	22.8	9588
2	LTE 2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	0	1	22.8	4091
3	UMTS 2100/ GSM 900/ LTE 1800/ UMTS 900/ LTE 2100	80010290v01 Kathrein	1	120	0/ 0/ 0/ 0/ 0	22.8	9588
4	LTE 2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	120	1	22.8	4091
5	LTE 2100/ LTE 1800/ UMTS 900/ GSM 900/ UMTS 2100	80010290v01 Kathrein	1	250	0/ 0/ 0/ 0/ 0	22.8	9588
6	LTE 2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	250	1	22.8	4091

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz dokumentacji nie stwierdzono występowania innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2020-08-04	7:30 - 8:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		16.5	16.7	49.7	50.1

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zlecniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-07	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0209	S-07Z	Narda Safety Test Solution	Sonda EF-6092	A-0066

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 23 marca 2020 o numerze LWIMP/W/093/20 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWIMP) Politechniki Wrocławskiej.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 marca 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-07	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 21 grudnia 2020 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-09	Leica	Dalmierz laserowy	1042956700	4609.10-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

8.5. Znaki ostrzegawcze

Urządzenia nadawcze oraz obszar wokół obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN-74/T – 06260. Źródła promieniowania elektromagnetycznego – Znaki ostrzegawcze.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,6}	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁵ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ⁴	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ³
1	PPP na korytarzu, ostatnie piętro budynku, na którym zainstalowana została instalacja radiokomunikacyjna	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'25,9" 17°44'44,8"
2	PPP na korytarzu, ostatnie piętro budynku, Al. Wolności 40	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'26,8" 17°44'45,5"
3	PPP na korytarzu, ostatnie piętro budynku, Al. Wolności 67	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'27,6" 17°44'46,5"
4	PPP na klatce schodowej, ostatnie piętro, Al. Wolności 63-65	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'28,3" 17°44'46,0"
5	PPP 1m od elewacji budynku, Al. Wolności 73	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'25,3" 17°44'48,8"
6	PPP w oknie klatki schodowej, ostatnie piętro, Al. Wolności 44	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'25,3" 17°44'46,8"
7	PPP w oknie klatki schodowej, 1 piętro, ul. 1 Maja 1A	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'24,7" 17°44'47,1"
8	PPP 1 m od elewacji budynku, ul. 1 Maja 1	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'25,1" 17°44'45,6"
9	PPP w płaszczyźnie	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'26,0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	okna na parterze budynku, ul. Bieszk 7					17°44'42,9"
10	PPP w płaszczyźnie okna na parterze budynku, ul. Bieszk 6	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'26,3" 17°44'42,2"
11	PPP w płaszczyźnie okna na parterze budynku, ul. Bieszk 13	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'25,3" 17°44'41,9"
12	PPP w płaszczyźnie okna na parterze budynku, ul. Bieszk 12	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'25,6" 17°44'41,3"
13	PPP w płaszczyźnie okna na parterze budynku, ul. Bieszk 17	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'25,1" 17°44'40,8"
14	GKP 0°, 20m od masztu	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'26,8" 17°44'44,9"
15	GKP 0°, 40m od masztu	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'27,4" 17°44'45,0"
16	GKP 0°, 60m od masztu	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'28,1" 17°44'44,9"
17	GKP 120°, 60m od masztu	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'25,1" 17°44'47,7"
18	GKP 120°, 80m od masztu	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'24,8" 17°44'48,7"
19	GKP 250°, 40m od masztu	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'25,7" 17°44'42,9"
-	GKP 0°, 120m od masztu	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'30,0" 17°44'44,9"
-	GKP 0°, 240m od masztu	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'33,8" 17°44'44,9"
-	GKP 120°, 120m od masztu	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'24,2" 17°44'50,5"
-	GKP 120°, 240m od masztu	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'22,9" 17°44'54,3"
-	GKP 250°, 120m od masztu	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'24,8" 17°44'38,8"
-	GKP 250°, 240m od masztu	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'23,5" 17°44'32,6"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności: $H=E/377$

³ współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego, z dokładnością nie gorszą niż wymagana w ZoE

⁴ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁵ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁶ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 55% dla częstotliwości do 60 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zleceniodawca określił poprawkę pomiarową = 2.18.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Pomiary zostały wykonane:

- na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),
- na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.


	okna na parterze budynku, ul. Bieszk 7					17°44'42,9"
10	PPP w płaszczyźnie okna na parterze budynku, ul. Bieszk 6	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'26,3" 17°44'42,2"
11	PPP w płaszczyźnie okna na parterze budynku, ul. Bieszk 13	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'25,3" 17°44'41,9"
12	PPP w płaszczyźnie okna na parterze budynku, ul. Bieszk 12	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'25,6" 17°44'41,3"
13	PPP w płaszczyźnie okna na parterze budynku, ul. Bieszk 17	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'25,1" 17°44'40,8"
14	GKP 0°, 20m od masztu	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'26,8" 17°44'44,9"
15	GKP 0°, 40m od masztu	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'27,4" 17°44'45,0"
16	GKP 0°, 60m od masztu	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'28,1" 17°44'44,9"
17	GKP 120°, 60m od masztu	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'25,1" 17°44'47,7"
18	GKP 120°, 80m od masztu	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'24,8" 17°44'48,7"
19	GKP 250°, 40m od masztu	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'25,7" 17°44'42,9"
-	GKP 0°, 120m od masztu	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'30,0" 17°44'44,9"
-	GKP 0°, 240m od masztu	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'33,8" 17°44'44,9"
-	GKP 120°, 120m od masztu	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'24,2" 17°44'50,5"
-	GKP 120°, 240m od masztu	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'22,9" 17°44'54,3"
-	GKP 250°, 120m od masztu	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'24,8" 17°44'38,8"
-	GKP 250°, 240m od masztu	0,3-2,0	<1,0*	3.4	0.12	54°32'23,5" 17°44'32,6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ² H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ⁴	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ³
1	PPP na korytarzu, ostatnie piętro budynku, na którym zainstalowana została instalacja radiokomunikacyjna	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'25,9" 17°44'44,8"
2	PPP na korytarzu, ostatnie piętro budynku, Al. Wolności 40	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'26,8" 17°44'45,5"
3	PPP na korytarzu, ostatnie piętro budynku, Al. Wolności 67	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'27,6" 17°44'46,5"
4	PPP na klatce schodowej, ostatnie piętro, Al. Wolności 63-65	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'28,3" 17°44'46,0"
5	PPP 1m od elewacji budynku, Al. Wolności 73	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'25,3" 17°44'48,8"
6	PPP w oknie klatki schodowej, ostatnie piętro, Al. Wolności 44	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'25,3" 17°44'46,8"
7	PPP w oknie klatki schodowej, 1 piętro, ul. 1 Maja 1A	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'24,7" 17°44'47,1"
8	PPP 1 m od elewacji budynku, ul. 1 Maja 1	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'25,1" 17°44'45,6"
9	PPP w płaszczyźnie	0,3-2,0	<0.003*	0.009	0.12	54°32'26,0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 31823 (41823N!) GSL_LEBORK_ALWOLNOSCI40 Lokalizacja stacji
----------------	--

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3. na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności.

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), stwierdza się, że w obszarze pomiarowym dla instalacji radiokomunikacyjnej 31823 (41823N!) GSL_LEBORK_ALWOLNOSCI40 dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) PN-74/T - 06260. Źródła promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.
- 5) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16, z dnia 25 lutego 2020r.).

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania - 23 sierpnia 2020.

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

NetWorkSI Sp. z o.o.

Laboratorium
Badań Środowiskowych

Sprawozdanie autoryzował:

NetWorkSI Sp. z o.o.
Kierownik Laboratorium
Badań Środowiskowych


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 31823 (41823N!) GSL_LEBORK_ALWOLNOSCI40 Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu stacji bazowej
SKALA 1:1250	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 31823 (41823N!) GSL_LEBORK_ALWOLNOSCI40 Dokumentacja fotograficzna
----------------	--

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.