

Lębork, dnia 2025.01.23

K.7126.3.2025.ZK

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Jednostka kontrolowana – Urząd Miasta Łeby

Kierownik kontrolowanej jednostki – Agnieszka Derba – Burmistrz Miasta Łeby

Kontrolę przeprowadził – Zenon Kaczykowski inspektor w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku

Kontrolę przeprowadzono w dniach 22÷23.01.2025r.

Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kościuszki w Łebie.

Ustalenia:

1. zbyt nisko umieszczone znaki drogowe, wysokość umieszczenia znaku (tabliczki) od chodnika do dolnej krawędzi powinna wynosić min. 2,20 m;
2. nieprawidłowo oznakowane miejsca postojowe dla niepełnosprawnych: brak prawidłowego oznakowania poziomego oraz wyklejenie znaku pionowego nienależną treścią;
3. w obrębie skrzyżowania z ul. Nad Ujściem pod znakiem B-2 i C-8 umieścić tabliczkę T-22”;
4. zlikwidować znak A-7 na skrzyżowaniu z ul. Piekarską;
5. w obrębie skrzyżowania z ul. 11 Listopada i 10 Marca pod znakiem B-1 zlikwidować znak B-11 i umieścić tabliczkę T-22, zlikwidować istniejącą tabliczkę, odnowić oznakowanie poziome;
6. zlikwidować znak B-20 na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja;
7. zlikwidować znak B-11 w ul. Kościelnej i umieścić znak B-1 z tabliczką T-22;
8. odnowić oznakowanie poziome;
9. zlikwidować znak B-2 z tab. T-22 w obrębie skrzyżowania z ul. Łąkową;
10. zlikwidować tabliczkę „droga wewnętrzna” przy budynku Urzędu Miasta;
11. uporządkować rozmieszczenie słupków betonowych od skrzyżowania z ul. Łąkową;
12. oznakować brakujące elementy drogi znakiem C-13/16 lub C-16/13 drogi pieszo-rowerowe;
13. uporządkować słupski wskaźnikowe przed skrzyżowanie z linią kolejową 229;
14. wymienić zniszczony znak D-40.

Protokół sporządził
Zenon Kaczykowski

Lębork, dnia 2025.06.06

K.7126.3.2025.ZK

PROTOKÓŁ Z REKONTROLI

Przedmiotem rekontroli była ocena prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kościuszki w Łebie zawartych w protokole pokontrolnym z dnia 23.01.2025 r.

Ustalenia:

1. zbyt nisko umieszczone znaki drogowe, wysokość umieszczenia znaku (tabliczki) od chodnika do dolnej krawędzi powinna wynosić min. 2,20 m;
2. nieprawidłowo oznakowane miejsca postojowe dla niepełnosprawnych: brak prawidłowego oznakowania poziomego oraz wyklejenie znaku pionowego nienależną treścią;
3. odnowić oznakowanie poziome;
4. oznakować brakujące elementy drogi znakiem C-13/16 lub C-16/13 drogi pieszo-rowerowe;
5. uporządkować słupski wskaźnikowe przed skrzyżowanie z linią kolejową 229;
6. wymienić zniszczony znak D-40;
7. zasłonięte pionowe znaki drogowe.

Protokół sporządził
Zenon Kaczykowski